

No: ZA2209A064-02

正本

检测报告

项目名称: 山东莱芜润达新材料有限公司检测项目

委托单位: 山东莱芜润达新材料有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2022年10月14日



山东中安生物安全检测有限公司

检验检测专用章

(2)
3701147530942

注 意 事 项

1. 检测结果仅对本次样品有效。
2. 报告涂改、增删无效。
3. 报告无“检验检测专用章”无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 未经本单位书面批准，不得部分复制检测报告，经复制的报告无重新加盖“检验检测专用章”无效。
6. 样品真实性由委托方负责。
7. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向公司提出，逾期不予受理。
8. 本报告及本检验检测机构名称未经我单位同意不能用于广告及商品宣传。
9. 报告中检测结果未标明计量单位的均与标准条款要求的计量单位一致。
10. 本报告仅作为内部质量控制或参考，不具对社会的证明作用。



地址：济南市章丘市明水经济开发区工业一路 2717 号

济南市章丘区明水经济开发区明埠路 575 号

邮编：250200

电话：0531-59586768

邮箱：info@zhongantest.cn

网址：<http://www.zhongantest.cn/>

山东中安生物安全检测有限公司 检测报告

No: ZA2209A064-02

第 1 页 共 4 页

受山东莱芜润达新材料有限公司委托, 山东中安生物安全检测有限公司于 2022 年 09 月 27 日对山东莱芜润达新材料有限公司的土壤、地下水进行了采样检测。

一、基本信息

委托单位	山东莱芜润达新材料有限公司	联系人	赵经理
详细地址	山东省济南市莱芜高新区旺福山路 009 号	联系电话	15166343278
样品名称	土壤、地下水	样品状态	包装完好
采样日期	2022.09.27	分析完成日期	2022.10.01

二、检测方案

2.1 检测点位、项目及频次

表 1 土壤检测点位、项目及频次一览表

编号	点位名称	检测项目	检测频次
1	T1	环氧氯丙烷	检测 1 天, 每天 1 次
2	T2		
3	T3		
4	T4		
5	T5		
6	T6		
7	T7		
8	T8		
9	DT1		

表 2 地下水检测点位、项目及频次一览表

编号	点位名称	检测项目	检测频次
1	1#检测点	甲基异丁基酮	检测 1 天, 每天 1 次
2	2#检测点		
3	3#检测点		
4	4#检测点		
5	5#检测点		

山东中安生物安全检测有限公司

检测报告

No: ZA2209A064-02

第 2 页 共 4 页

2.2 检测方法

表 3 土壤检测方法一览表

序号	项目名称	标准代号	标准方法	检出限
1	环氧氯丙烷	HJ605-2011	气相色谱-质谱法	1.8 μ g/kg

表 4 地下水检测方法一览表

序号	项目名称	标准代号	标准方法	检出限
1	甲基异丁基酮	HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.6 μ g/L

2.3 主要仪器设备

表 5 主要检测仪器一览表

序号	设备名称	设备型号	设备编号
1	气相色谱质谱联用仪	8860+5977B	SB323-02

三、检测结果

表 6 土壤 1#-5#检测结果

检测日期	检测项目	检测结果				
		T1	T2	T3	T4	T5
2022.09.27	环氧氯丙烷 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

表 7 土壤 1#-5#检测结果

检测日期	检测项目	检测结果			
		T6	T7	T8	DT1
2022.09.27	环氧氯丙烷 (mg/kg)	未检出	未检出	未检出	未检出

表 8 地下水检测结果

检测日期	检测项目	检测结果				
		监测井 1	监测井 2	监测井 3	监测井 4	监测井 5
2022.09.27	甲基异丁基酮 (μ g/L)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出


本页以下空白

山东中安生物安全检测有限公司 检测报告

No: ZA2209A064-02

第 3 页 共 4 页

地下水检测点位附图 1:



图例: ★地下水检测点位

山东中安生物安全检测有限公司 检测报告

No: ZA2209A064-02

第 4 页 共 4 页

土壤检测点位附图 2:



报告结束

编制: 喻南

审核: 李宝东

批准: 姬凡

山东中安生物安全检测有限公司
(检验检测报告专用章)

2022 年 10 月 14 日

